

## **关于标准转号的说明**

根据国家质量技术监督局质技监局标函[1998]216号的要求，及国家机械工业局国机管[1999]126号文的批复。现将原标准代号 ZB T36 010-89 转为行业标准代号 QC/T 424-1999 内容暂时不变。请引用时用新的标准代号。

中华人民共和国专业标准

ZB T36 010—89

**汽车用交流发电机电气特性试验方法**

---

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了汽车用交流发电机（以下简称发电机）电气特性的试验方法和一般要求。

本标准适用于汽车用交流发电机（其冷却方式由发电机制造厂规定）。

## 2 术语及代号

### 2.1 试验电压 (test voltage) $U_t$ (V) 。

测试输出电流时所规定的电压值。

### 2.2 空载转速 (cut-in speed) $n_A$ (r/min) 。

发电机转速升高至首次开始输出电流时的转速，该转速取决于预励磁功率（输入）、转速变化率、蓄电池电压以及转子中的剩余磁通密度。

### 2.3 零电流转速 (zero-amp speed) $n_0$ (r/min)

发电机的电压已达到规定的试验电压  $U_t$  而尚无电流输出时的转速。（在电流—转速特性曲线  $I = f(n)$  上，该点与横座标相交）。

### 2.4 最小工作转速 (minimum application speed) $n_L$ (r/min) 。

本标准规定该转速为1500r/min。相当于发动机怠速时发电机的转速。

### 2.5 额定转速 (rated speed) $n_R$ (r/min) 。

发电机输出额定电流  $I_R$  时的转速。该转速由产品标准规定。

### 2.6 最小工作电流 (minimum application current) $I_L$ (A)

发电机在试验电压  $U_t$ 、转速  $n_L = 1500$ r/min 时的输出电流。

### 2.7 额定电流 (rated current) $I_R$ (A) 。

发电机在试验电压  $U_t$ 、额定转速  $n_R$  时输出的最小电流（额定电流值由发电机制造厂规定，并应在发电机铭牌上标明）。

### 2.8 最大电流 (maximum current) $I_{max}$ (A) 。

发电机在试验电压  $U_t$ 、最高连续转速  $n_{max}$ （该转速由发电机制造厂规定）时的输出电流。

## 3 电气特性试验

### 3.1 电流——转速特性

#### 3.1.1 目的

当发电机电压维持在试验电压  $U_t$  时，得出输出电流与转速的关系。

#### 3.1.2 电路及要求

##### 3.1.2.1 电路如图1所示




图 1

图中: R根据交流发电机选用的变阻器

a. 电压表应直接连接于发电机的输出端。

b. 采用的导线应符合下述要求: 发电机输出端接线柱至蓄电池“+”极接线柱间的电阻不得超过 $0.007\Omega$ , 发电机机壳和蓄电池“-”极接线柱间的电阻不得超过 $0.003\Omega$ , 采用外接式调节器时, 则调节器搭铁端与发电机机壳间的电阻不得超过 $0.003\Omega$ , 调节器其余连线的总电阻不得超过 $0.005\Omega$ 。

### 3.1.2.2 要求

电流——转速特性须具有下列 5 点:

a. 空载转速  $n_A$

逐渐增加发电机转速直至充电指示灯指示充电开始时, 记录该转速。

充电指示灯额定值会影响空载转速, 除另有要求者外其额定值为 $2W$ 。

b. 零电流转速  $n_0$  (间接测定)

降低发电机转速直至输出电流介于额定电流的5%和2A之间, 但不能低于2A, 记录其转速和电流以供图解零电流转速用。

将电流——转速特性曲线延长至与横座标相交, 该交点的转速即为零电流转速。图解外延法应在完成各项测试后进行。

c. 最小工作电流  $I_L$

调整发电机转速达到 $n_L = 1500r/min$ 时, 记录其输出电流。

d. 额定电流  $I_R$

调整发电机转速达到额定转速时, 记录其输出电流。

e. 最大电流  $I_{max}$

调整发电机转速达到发电机制造厂规定的最大转速 $n_{max}$ 时, 记录其输出电流。

### 3.1.3 试验条件

a. 试验应在室温 $23 \pm 5^\circ C$ 的条件下进行, 温度偏移应有记录, 记录的温度是进风前温度, 其基准点应在离发电机进风口5cm处。

b. 发电机的旋转方向应符合发电机制造厂规定。

c. 在试验线路中, 应使用蓄电池和一个与该蓄电池并联的变阻器R(见图1)。

d. 试验时, 应使用具有符合标称电压和标称容量的铅——酸蓄电池, 其容量值应不低于额定电流值的50%, 用(A·h)表示。蓄电池应充电饱和。

e. 试验仪表的精度如表1所示:

表 1

参 数	电 压	电 流	转 矩	转 速
精 度	±0.5%	±0.5%	±2%	±1%

f. 整个试验过程，应通过调节变阻器  $R$  以保持试验电压  $U_t$  稳定。

g. 发电机试验时应配用电压调节器。

为了阻止调节器发生调节作用，试验应在下述试验电压  $U_t$  下进行：

13.5 ± 0.1V 适用于12V系统

27 ± 0.2V 适用于24V系统

### 3.1.4 试验方法

#### 3.1.4.1 热态试验

试验时应顺序采用下列转速，在每一转速的定子温度达到稳定时记录输出电流值。

2A时的转速（约1000），1500，2000，2500，3000，3500，4000，5000，6000，9000，12000，或  $n_{max}$  (r/min)。

#### 3.1.4.2 快速试验

##### 3.1.4.2.1 快速热态试验

a. 受试发电机应以3000r/min的转速，并以实际输出的最大电流升温30min，升温和测试过程中，发电机应保持试验电压  $U_t$  稳定。

b. 发电机升温结束后，将其转速降低直至输出电流介于额定电流  $I_R$  的5%和2A之间，开始试验，记录其电流和转速。

c. 试验时至少应顺序采用下列转速：

1500，2000，3000，4000，6000，9000，12000或  $n_{max}$  (r/min)。

d. 试验时间不应超过30s，并维持稳定的转速变化率。

##### 3.1.4.2.2 快速冷态试验

a. 试验时至少应顺序采用下列转速：

2A时的转速（约1000），1500，2000，3000，4000，6000，9000，12000或  $n_{max}$  (r/min)。

b. 试验时间不应超过30s，并维持稳定的转速变化率。

### 3.2 驱动功率和效率的特性

发电机的驱动功率应通过3.1.4.1中所规定的各测试点测取转矩值进行计算，并求出其效率，从而得出两种特性曲线。

### 3.3 调节器功能试验

发电机应在额定转速和额定电流状态下运转直至调节器的温升稳定，然后将负载电流减少至5A，检查发电机的电压，其值不得超过发电机制造厂所规定的电压值。

注：调节器的电压调节值取决于用户的要求。

## 4 试验结果

电流——转速、驱动功率和效率的特性曲线按图2表示

根据3.1.4.1和3.1.4.2所做的试验将会得出不同的特性曲线，因此具有不同的最大电流值。




图 2

$I_{max}$	最大电流；	$I_R$	额定电流；	$I_L$	最小工作电流；
$n_{mas}$	由发电机制造厂规定的最高连续转速；	$n_R$	额定转速；	$n_L$	最小工作转速 = 1500 r / min；
$P$	发电机不同转速最大输出时的驱动功率；	$n_0$	零电流转速；	$E$	效率

#### 附加说明：

本标准由中国汽车工业联合会提出。  
 本标准由长沙汽车电器研究所归口。  
 本标准由上海汽车电机二厂负责起草。